

**Прейскурант
на диагностику и ремонт поршневых компрессоров Bitzer от 1 января 2020г.**

Диагностика	Oktagon 2KC-0.5- 2FC-3.2	Oktagon 2EC-2.2- 2CC-2.2	Oktagon 4FC- 4CC	Oktagon 4VCS- 4NCS	С маслона сосом 4VC- 4NC	С маслона сосом 6J- 6F	С маслона сосом 8GC- 8FC
Проверка электродвигателя	363	363	363	363	363	473	473
Определение типа масла	242	242	242	242	242	242	242
Проведение кислотного теста	242	242	242	242	242	242	242
Разборка корпусных деталей	925	1155	2080	2310	2520	3045	3675
Очистка деталей от грязи и отложений	715	715	1365	1733	2080	2520	2993
Демонтаж шатунно-поршневых групп и коленвала	473	473	968	968	968	1491	2310
Дефектация деталей и узлов	363	363	473	594	594	847	957
Цена с учетом НДС, руб.	3323	3553	5733	6452	7009	8860	10892
Ремонт	Oktagon 2KC-0.5- 2FC-3.2	Oktagon 2EC-2.2- 2CC-2.2	Oktagon 4FC- 4CC	Oktagon 4VCS- 4NCS	С маслона сосом 4VC- 4NC	С маслона сосом 6J- 6F	С маслона сосом 8GC- 8FC
Демонтаж статора, ротора	1320	1320	1943	2310	2310	4043	4390
Демонтаж подшипника (корпус)	242	242	473	473	473	473	473
Демонтаж подшипника (со стороны маслососа)	242	242	242	473	473	605	605
Монтаж подшипников скольжения	968	968	1386	1491	1733	1733	1943
Очистка масляных каналов	176	176	242	363	473	715	968
Установка статора, ротора	1481	1491	2888	3150	3696	4358	4830
Установка коленвала и шатунно-поршневой группы	1376	1376	2646	3098	3780	4200	5775

Установка клапанных досок	242	242	605	605	605	1080	1365
Сборка корпусных деталей	1155	1502	2080	2888	3203	4043	4851
Вакуумирование и заправка маслом	242	242	363	363	363	484	484
Опрессовка азотом	121	121	242	242	242	363	363
Обкатка и контроль параметров эл.двигателя	418	418	473	473	473	605	605
Цена с учетом НДС, руб.	7983	8340	13583	15929	17824	22702	26652